

硫化水素自主測定結果について

・自主測定結果(クリーンセンター滋賀 ガス抜き井)

平成23年8月に実施した悪臭調査(委託調査、ガス抜き井④)で硫化水素濃度が高い値で検出されたことから、定期的に測定を行っている。

最近の調査では、埋立地北側(下図右側)の2-3、2-6、2-9、2-11で高い傾向にある。

調査地点	調査日										
	H27.3.31	H27.5.18	H27.6.24	H27.7.29	H27.8.19	H27.9.16	H27.10.29	H27.11.20	H27.12.30	H28.1.27	H28.2.24
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	16.8	14.2	18.0	1.0	67.8	2.2	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0
5	180	190	180	220	1350	50	300	0.0	81.0	76.6	0.0
6	400	120	270	180	350	50	300	110	100	100	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.6	3.8	13.6	45.8	160	9.6	26.8	0.0	10.4	1.0	0.0
9	380	450	400	200	500	410	350	42	380	280	130
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11.2	4.6	2.0	2.6	54.6	1.0	0.0	0.0	230	30.2	0.0
13	1000	600	650	1300	1200	1600	1300	100	1650	750	10
14	23.0	4.6	0.0	0.0	100	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-1	0.0	11.0	220	640	2100	6500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-2	2.3	200	550	100	0.0	3100	3200	1500	800	150	2000
2-3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	10500	35000	28000	20000	60000	55000
2-4	150	0.0	250	3400	2160	4000	3000	0.0	0.0	100	130
2-5	300	380	450	0.0	6500	540	12000	1300	1200	800	1000
2-6	6.4	0.0	0.0	0.0	85.0	900	4000	11000	45000	42000	45000
2-7	0.0	0.0	0.0	1500	3000	2000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-8	300	0.0	150	0.0	1350	80.0	1300	2100	1600	150	200
2-9	0.0	0.0	0.0	26.8	75.0	0.0	2300	4000	13000	26000	30000
2-10	0.0	0.0	0.0	1200	1800	800	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-11	0.5	300	210	160	3100	400	13000	15000	5000	17000	30000

※ 硫化水素警報器またはガステック検知管により測定

測定地点図

